

ОБЩИНА



МОНТАНА

3400 МОНТАНА, ул. "Извора" 1, тел: (096) 300400, факс: 300431, E-mail: montana@montana.bg

ДО Всички участници



ОТНОСНО: Постъпили въпроси във връзка с открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи по разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана”

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Във връзка с постъпил въпрос във връзка с открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет „Строително-монтажни работи по разширение и рехабилитация на канализационната и водоснабдителната мрежи на град Монтана, предоставям на Вашето внимание следните разяснения:

Въпрос: В количествената сметка по отношение на Рехабилитация на сградни канализационни колектори, Под-обект Главен колектор ГК1 е посочена технология на изпълнение SPR. Моля за Вашето потвърждение, че става дума за техническа грешка и използваната технология ще бъде по преценка на изпълнителя.

Отговор: Текстът, който посочва технология SPR е споменат само при една позиция и става дума за техническа грешка. Технологията за рехабилитация се предлага от Оферента.

Въпрос: В количествената сметка по отношение на Рехабилитация на сградни канализационни колектори, Под-обект Главен колектор ГК1 няма описани мероприятия за отклоняване в потока от участъка в който се прави рехабилитацията (затапване с балони, монтаж на поми временни тласкатели до близък приемник, припомпване на водата). Следва ли да бъдат добавени тези пера в КСС или ще бъдат включени в непредвидените разходи.

Отговор: Технологията за изпълнение се предлага от Оферента. Цените трябва да включват всички разходи свързани с изпълнението избраната технология. При подготовка на офертата няма да се правят допълнения към количествено-стойностната сметка. Тъй като става въпрос за рехабилитация на действащи канали вероятно е да се появят непредвидени видове работи, за което в проекта има сума за непредвидени разходи.

Въпрос: Възможно ли е да се реконструират по открит способ колектори, предвидени за рехабилитация при констатирана нарушена конструкция на колекторите и/или разместването им хоризонтално или вертикално положение.

Отговор: Възможно е, но това трябва да се докаже след почистването и обследването с камера на каналите. При условие че наистина няма друг начин за възстановяване, ще се пристъпва към открития способ.

С уважение:

ЗЛАТКО ЖИВКОВ

Кмет на община Монтана

